

Installazioni registratori telematici

Nuova aliquota IVA

Autore : Francesco Paolo La Gamba

Data : Dec 30, 2020

Versione : 3.1.3

Il presente documento fornisce indicazioni utili per l'aggiornamento dei dispositivi telematici a seguito di alcune **variazioni della normativa fiscale che entreranno in vigore, salvo proroghe, a partire dal 01/01/2021.**

Il presente documento è soggetto a modifiche che verranno apportate anche senza preavviso. L'ultima versione del documento sarà sempre disponibile nel sito Internet di Idea Informatica

<http://www.ideainf.it/Downloads/DispositiviRT>

Per eventuali segnalazioni sul presente documento inviare una mail a flagamba@ideainf.it

Si raccomanda di verificare di essere in possesso della versione aggiornata di questo documento.

REPARTI

Il software di Idea Informatica fa uso dei reparti come sinonimi di **aliquote iva**.

Non viene quindi attribuito alcun significato merceologico ai reparti del dispositivo telematico.

Per dirlo in modo equivalente, ogni volta che si vende un articolo con la stessa aliquota iva, la relativa vendita verrà attribuita allo stesso reparto, indipendentemente dalla natura fisica dell'oggetto venduto.

Configurazione REPARTI **obbligatoria** per le aliquote **4%, 10%, 22%, 5%**

Attenzione: la variazione riguarda solo l'aliquota 5%.: gli altri reparti vengono riportati qui sotto solo a livello di controllo.

La definizione del nuovo reparto destinato ad accogliere la nuova aliquota 5% deve essere fatta dalla assistenza tecnica dei dispositivi RT

Reparto	Aliquota	Descrizione
1	4 %	(*)
2	10 %	(*)
3	22 %	(*)
4	22 %	RIPARAZIONI
5	5%	Dispositivi Anti Covid-19(*)

(*) **ATTENZIONE**: per quanto riguarda la descrizione dei reparti sono in corso alcune richieste di precisazioni alla AdE, quindi, fin quando non sarà chiara la situazione, non possiamo fornire indicazioni precise.

E' anche possibile che le descrizioni indicate non siano applicabili.

Occorre tuttavia notare che **in ogni caso, anche nel caso standard**, occorre sempre verificare per tutte le casse in uso che la tabella di associazione **Codice Iva ↔ Reparto cassa** sia definita nel modo corretto.

Questa attività è a totale carico del negoziante e deve essere effettuata con le apposite funzioni del gestionale.

Le altre configurazioni prescritte nei documenti relativi ai singoli dispositivi RT rimangono INVARIATE.

<Fine Documento>